

Par courriel

Montréal, le 24 avril 2019

ART 53-54

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 1000, Place Jean-Paul-Riopelle, 415, 455, rue Saint-Antoine Ouest, lots : 1 179 525-2, 1 179 527-2, 2 453 516, 3 579 613, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 avril, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés pour l'adresse : 1000, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal Il s'agit de :

- Rapport d'intervention d'urgence, 05 janvier 2018, 2 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec
	Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides Région : Montréal

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification			
Date de l'événement :	2017-12-25	Heure de l'évènement :	2 h 30
Date du signalement :	2017-12-28	Heure du signalement :	10 h 32
Date de l'intervention :	2017-12-28	Heure de début :	10 h 43
		Heure de fin :	11 h 43
Intervention effectuée par : Rachid Oumellil			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande :	200394985
Type de demande :	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

1.2 Intervention	
N° d'intervention :	301279990
Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° de gestion doc. :	7110-06-17-66023-450
N° de document :	401652060
But de l'intervention :	Montréal/Déversement de 260 gallons de glycol dans le drain de plancher au 1001, place Jean-Paul-Riopelle.
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Laurie Beaumont	Répartitrice	COG	----:418-643-5678

1.4 Produits en cause								- + <input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité	
Éthylène glycol 107-21-1	-----		Liquide	Approximative	250	0	gallon s	

2 Lieu concerné par l'intervention		- +		
1	Nom du lieu :		Palais des Congrès de Montréal	
	Nom usuel du lieu :			
	N° du lieu :	X2173476	Type de lieu :	immeuble et infrastructure
	Localisation du lieu :		Adresse du lieu : 1000, place Jean-Paul-Riopelle Montréal (Québec) H2Z 2B6	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :		45,502663129800:-73,560917860300	
Milieu impacté :		<input type="checkbox"/> Eau	<input type="checkbox"/> Air	<input type="checkbox"/> Sol
		Infrastructure :		<input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
art 23-24	Mandataire	550, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 1B9	Y2186320	X2173476	

4 Condition météo	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					- + <input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	art 53-54	art 53-54	---:514art 53-54	

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : la personne contactée		

6 Photo numérique	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

7 Grille d'intervention annexée SO

8 Autre pièce annexée au rapport - + SO

9 Équipement utilisé - + SO

10 Échantillon - + SO

11 Journal des opérations (rapport détaillé) - +

Date	Heure	Activités
1	2017-12-28	10h48
		11h15

De : Rachid Oumellil **À :** Directeur régional - Engie Services inc
J'appelle le directeur régional de la compagnie art 23-24 qui s'occupe de l'exploitation du bâtiment (entretien, pompes, chauffage...etc.) qui m'informe que dans la nuit du 24 au 25 décembre vers 2h40 soit le 25 décembre, a eu un déversement de glycol (d'éthylène glycol) dilué à 40% (avec d'eau) dû à un bris d'un joint mécanique sur la pompe de circulation de glycol située au sous-sol (SS3) dont le plancher est en béton. La quantité déversée est estimée à environ 250 gallons.
Tout le produit déversé s'est écoulé dans le drain de plancher (connecté au réseau d'égout de la Ville de Montréal).
J'informe le directeur que le rejet à l'égout est la juridiction de la Ville de Montréal.
J'appelle le service des rejets industriels de la Ville de Montréal (515-280-4330) pour signaler le déversement.

0
12 Vérification complémentaire à l'intervention SO

Le 28 décembre 2017,
Le directeur régional de la compagnie art 23-24 me transmet un courriel explicatif sur le déversement.

13 Conclusion

Étant donné que le produit s'est déversé dans le réseau d'égout de la ville c'est la juridiction de la Ville de Montréal.

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + SO

15 Autres éléments pertinents SO

16 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Rachid Oumellil **Fonction :** Intervenant d'Urgence-Environnement

Signature : **Date de signature :** 2018-01-05

17 Vérification du rapport

Approuvé par : André Ménard **Fonction :** Coordonnateur Urgence-Environnement

Signature : **Date :** 2018-01-05

Commentaires :