

De : [Accès à l'information - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine](#)
À :
Objet : RE: Accès à l'information
Date : 2 juillet 2024 15:18:00
Pièces jointes : [2017-04-14 Rapport controle.pdf](#)
[image001.png](#)
[image002.jpg](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 24 janvier dernier, concernant le lot 5 875 906 dans la municipalité de Nouvelle, en Gaspésie.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.

Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine / MJT

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca

RAPPORT DE CONTRÔLE

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C)
Région : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

1 Identification

Date de l'activité : 2017-04-14	Heure de début : 13h00	Heure de fin : 13h45
Activité effectuée par : Jacinthe Girard		Accompagné de :

1.1 Activités

N° d'activité : 9248	N° du document : 49572	N° de gestion doc. : 7430-11-01-0260100
Type d'activité : Inspection		Sous-Type d'activité : Inspection
But :	Inspection - Vérifier les informations au sujet de l'implantation d'un camping de roulotte sur les lots de Robert Wafer à Nouvelle.	

1.2 Mandat(s)

N° de mandat	Nature du mandat	Programme
6503	Plainte	

2 Lieu concerné par le(s) dossier(s) d'intervention

Nom du lieu : Auberge Miguasha (X2172322)	
Nom usuel du lieu : Wafer, Shelly et Robert Wafer	
N° du lieu : X2172322	Type de lieu : 141 - berge, rive
Localisation du lieu : 156, route Wafer Nouvelle (Québec)	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant(s) du lieu

Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant
Wafer, Shelly (Y2184801)	Propriétaire		Y2184801

4 Condition météo SO

5 Personne(s) rencontrée(s) [R]/consultée(s) [C] SO

6 Plainte SO

Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Plaignant contacté :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non

7 Urgence SO

8 Photo(s) numérique(s) SO

9 Questionnaire(s) annexée(s) SO

10 Autre(s) pièce(s) annexée(s) au rapport SO

11 Équipement(s) utilisé(s) SO

12 Échantillon(s) SO

Duplicata des échantillons remis :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Demandes d'analyses jointes au rapport :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non

13 Mise en contexte SO

14 Description de l'activité de contrôle

J'ai rencontré M. Wafer et il m'a dit que:

- Il installe des roulotte sur la plage occasionnellement;
- Il voudrait le faire plus dans le futur;
- Les roulotte récupèrent leurs eaux et vont se vidanger;
- Le terrain lui appartient jusqu'à la limite des basses eaux (repère d'arpentage);
- L'accès est bloquée et le site est beaucoup plus propre;
- Ils vont asphalter l'accès et mettre ça beau.

Je constate que :

- Vers le sud la LHE arrive au pied de la falaise;
- Vers le quai, il y a une zone d'accumulation qui est végétalisée;
- la LHE à cet endroit se trouve à la limite de la végétation;
- Une bande de protection riveraine s'applique et derrière il reste un peu d'espace sui M. Wafer veut installer des roulotte;
- La roulotte qui était sur les photos a été enlevée.

J'explique a M. Wafer que s'il veut mettre des installations dans la bande de protection riveraine il doit faire une demande de CA. Je lui dis que les tables piquenique sont permises

15 Informations à l'intervenant SO**16 Vérification complémentaire à l'activité de contrôle** SO**17 Conclusion**

Il n'y a pas de manquement de constaté


18 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO**19 Recommandations**

Fermer le dossier

Rédigé par : Jacinthe Girard

Fonction : Inspecteur

Signature :



Date de signature : 2018-03-23



Image 1: LHE au pied du talus vers le sud



Image 2: Secteur en accumulation et végétalisé au coin du quai



Image 3: Bande rivière au pied de la falaise

Auberge Miguasha

Rédigez une description pour votre carte.

Légende

-  Bande de protection auberge Miguasha
-  LHE auberge Miguasha

Google™ earth

© 2018 Google

Image © 2018 DigitalGlobe

70 m

Rte Wefar

